

ماده ای که با تنش رنگ عوض میکند

ماده ای ساخته اند که تحت تنش رنگ اش عوض میشود. قبلن هم چنین- چیزها بی ساخته شده بوده، اما در نمونهها ی قبلی کرنش لازم برای تغییر- رنگ زیاد بوده: 40% یا گاه ی 70% برای تغییر- رنگ از سرخ به آبی. این ماده ی جدید، برای تغییر از فرسرخ- نزدیک به فرابنفش 20% کرنش لازم دارد [1].

[1] Nature Materials doi 10.1038/s41563-021-01075-3